



Umwelt Planung

REFERENZPROJEKT FFH-Kontrolluntersuchung

Kontrolluntersuchung zum Elbe FFH- Vertragsverletzungsverfahren Elbe km 225,3 bis 241,9

Anlass Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission wegen Nichtbeachtung der FFH-Richtlinie bei der Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Buhnen und Deckwerken in der Elbe durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung der Bundesrepublik Deutschland (WSV) zwischen El-km 223,5 und El-km 245,7

**Untersuchungs-
umfang** Kontrolluntersuchung hinsichtlich der Auswirkungen der Instandsetzungsmaßnahmen (Vorlage-schüttungen) an Buhnen und Deckwerken in der Elbe südlich Coswig (Anhalt) (Elb-km 225,3 bis 241,9) im Zeitraum zwischen November 2000 und August 2002 auf die gebietsspezifischen Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete SCI „Elbaue zwischen Griebo und Prettin“, SCI „Dessau-Wörlitzer Elbauen“ und SPA „Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst“

Grundlage bildet die „Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ – FFH-Richtlinie.

Auftraggeber Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden

Fertigstellung März 2007

